


# メンテナンスのご案内

プリント基板アルカリレジスト剥離装置用

Max-STRAINER

BSW-PBA型



## ～CHECK POINT～

- ◆スクレーパーの摩耗
- ◆回転ブラシの摩耗
- ◆エレメントの詰まり
- ◆ギヤチェーンの伸び
- ◆各プロケット・ギヤ・ベアリングの摩耗・固着
- ◆Oリングの劣化
- ◆接液各部状況



★メーカーメンテナンスで安全長持ち、工場の安定稼働

★ご使用状況に合わせ交換部品、次回交換推奨部品をご提案致します

★ストック部品もございますので、急なご依頼でも対応可能です

※製作日数を頂く場合および在庫数は変動致しますので、お問い合わせください

**NIIKURA KOGYO CO.,LTD.**

〒412-0047

静岡県御殿場市神場2314-6

TEL:0550-78-6220

FAX:0550-80-2300

E-mail: [fluid-control@niikura.co.jp](mailto:fluid-control@niikura.co.jp)

<https://www.niikura.co.jp>